

Основные идентификационные данные

№	Наименование характеристики	Показатель
1	2	3
1	Идентификационный номер	WV2ZZZ7HZ8H007039
2	Марка, модель ТС	«VOLKSWAGEN 7HC TRANSPORTER»
3	Наименование (тип ТС)	Легковой
4	Категория ТС	В
5	Год изготовления ТС	2007
6	Модель, номер двигателя	AХС 085648
7	Номер шасси	Отсутствует
8	Номер кузова	WV2ZZZ7HZ8H007039
9	Цвет кузова (кабины)	Красный
10	Изготовитель	ГЕРМАНИЯ ФОЛЬКСВАГЕН
11	Государственный регистрационный номер	B710OK 98RUS
12	Пробег по данным одометра, км	229 829
13	Балансовая стоимость, руб.	1 115 000,00
14	Остаточная стоимость, руб.	0,00

Техническое состояние объекта

№№	Наименование	Показатель
1	2	3
1	Моторный отсек	Элементы комплектны. Состояние удовлетворительное. Аккумулятор с предельным сроком эксплуатации
2	Двигатель	Комплектен. Течь охлаждающей жидкости, деформация головки цилиндров. Состояние предельное
3	Коробка передач	Без видимых повреждений, следы подтеков масла. Шум при работе, значительный износ шестерен. Состояние не удовлетворительное
4	Подвеска	Износ рессорных втулок, барабанов, рычагов, ступиц колес. Состояние не удовлетворительное
5	Сцепление	Значительный износ, повреждение внутренних элементов. Состояние не удовлетворительное
6	Рулевое управление	Не значительный люфт и износ червячной рейки. Состояние удовлетворительное
7	Тормозная система	Естественный износ колодок, тормозных барабанов. Состояние удовлетворительное
8	Кузов	Повреждения лакокрасочного покрытия по периметру кузова: по порогам, дверям, аркам колес ржавчиной, единичные сквозные повреждения. Местные повреждения грязевых щитков. Состояние не удовлетворительное
9	Салон	Местные потертости и повреждения кресел, загрязнение верхней обшивки салона и задней двери, ремни безопасности комплектны. Состояние удовлетворительное
10	Контрольные элементы управления	Контрольные элементы и проводка комплектны. Состояние удовлетворительное
11	Стекла	Заднее стекло, боковые стекла – сколов, трещин не обнаружено. Состояние удовлетворительное. Трещина на лобовом стекле. Состояние не удовлетворительное
12	Светооптические приборы	Приборы комплектны, без видимых повреждений. Состояние удовлетворительное
13	Колеса	Состояние покрышек колес: износ средний. Состояние удовлетворительное. Повреждение покрышки левого переднего колеса. Состояние не удовлетворительное
14	Заправочные жидкости	Комплектны. Требуется частичная плановая замена. Состояние удовлетворительное
15	Дополнительно	Повреждение штатной видеосистемы. Состояние предельное
16	Заключение о техническом состоянии	Автотранспортное средство не эксплуатируется, находится на хранении. Модель снята с производства в 2009 г. С целью возможности дальнейшей эксплуатации требуется проведение капитального ремонта: двигателя, коробки передач; ремонт и замена части элементов: сцепления, подвески; замена: заправочных жидкостей, аккумулятора, лобового стекла, покрышки левого переднего колеса, видеосистемы; ремонт элементов кузова с восстановлением лакокрасочного покрытия. Общее техническое состояние не удовлетворительное