
Краткие данные отчета об оценке рыночной стоимости встроенного нежилого помещения по адресу:

Санкт-Петербург, переулок Таврический, дом 5, литера. А, помещение 3-Н


- 1. Данные об отчете
- 1.1. Дата проведения оценки: 4 апреля 2024 г.
- 1.2. Оцениваемые права: право собственности.

2. Описание объекта оценки:

2.1. Карта местоположения объекта



Источник: данные сайта в сети интернет Яндекс Карты



Источник: данные карты в сети интернет 2ГИС

2.2. Описание здания, в котором расположен объект оценки¹

Кадастровый номер	78:31:0111101:1128
Тип здания	капитальное
Материал	кирпич
Состояние по осмотру	работоспособное
Год постройки	1912
Год последнего кап. ремонта	1964
Этажность	3
Инженерная обеспеченность	электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация


2.3. Описание встроенного помещения

2.3.1. Общие характеристики помещения

	<u> </u>					
Вид объекта	Встроенное нежилое помещение	согласно Заданию на оценку и выписке из ЕГРН от 18.05.2022г. № КУВИ-001/2022-75509966				
Кадастровый номер объекта	78:31:0111101:1507	согласно Заданию на оценку и выписке и ЕГРН от 18.05.2022г. № КУВИ-001/2022 75509966				
Общая площадь, кв. м	50,6	согласно Заданию на оценку и выписке из ЕГРН от 18.05.2022г. № КУВИ-001/2022-75509966				
Занимаемый объектом этаж	цокольный	согласно Заданию на оценку и выписке из ЕГРН от 18.05.2022г. № КУВИ-001/2022- 75509966				
Высота помещения, м	2,77	согласно поэтажному плану				
Состояние (по осмотру)	неудовлетворительное	по данным визуального осмотра				
Оконные проемы	есть	согласно плану помещения и визуальному осмотру				
Вход	общий со двора	согласно плану помещения и визуальному осмотру				
Инженерные коммуникации	электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация	согласно письму Администрации Центрального района №01-10-5082/22-0-1 от 17.06.2022 г., а также по данным визуального осмотра и Акта обследования объекта нежилого фонда от 30.05.2022 г.				
Наличие перепланировок	 оконные проемы в ч.п.4,5,6 запиты; перегородки между ч.п.1,4,5,6 в неудовлетворительном состоянии, частично разрушены 	по данным визуального осмотра и Акта обследования объекта нежилого фонда от 30.05.2022 г.				
Текущее использование	не используется, свободно от имущества третьих лиц, захламлено, в ч.п.1 в полу установлена запорная арматура	по данным визуального осмотра и Акта обследования объекта нежилого фонда от 30.05.2022 г.				

 $^{^1}$ Информационный портал «Наш Санкт-Петербург» https://gorod.gov.spb.ru/; Публичная кадастровая карта https://pkk.rosreestr.ru/#/search/

План помещения



- границы Объекта оценки;входы в Объект оценки (общий со двора);

2.3.2. Описание локального окружения					
Описание помещений, соседствующих с объектом оценки, в т.ч. их текущее использование	Здание, в котором находится Объект оценки, расположено на «красной» линии Таврического переулка. Встроенные коммерческие помещения на нижних этажах используются, в основном, как офисные или сервиснобытовые (столовая «Чайка»). Помещения на верхних этажах используются как жилые, либо для размещения гостиниц, хостелов.				
Краткое описание квартала, в котором расположен объект оценки	Территория квартала, в котором расположен Объект оценки, характеризуется 2-5-этажной исторической застройкой города XVIII-XX веков.				
Общее состояние окружающей территории (наличие скверов, детских площадок и т.д.)	Окружающая территория представлена множеством объектов рекреации и объектов культуры, в частности, в непосредственной близости расположен Таврический сад, музей Вселенная воды. В районе расположения Объекта оценки имеется много дошкольных образовательных учреждений и школ.				
Наличие парковки	Парковка легковых автомобилей осуществляется вдоль улиц и дворовой территории здания расположения Объекта оценки.				
Транспортная доступность	Доступ к объекту оценки не ограничен. Таврический переулок характеризуется низкой интенсивностью пешеходных и транспортных потоков. Ближайппая остановка общественного транспорта «Таврическая улица/Шпалерная улица» расположена на удалении около 170 метров (2 минуты пешком), где курсируют следующие виды общественного транспорта: Транспорта: Показать маршруты остановки шпалерная (пл. Таврическая) (Санкт-Петербург) Найдено & карточк в справочнике транспорта остановки шпалерная (уп. Таврическая) (Санкт-Петербург), Автобус № 54 (Санкт-Петербург), Автобус № 74 (Санкт-Петербург), Автобус № 169а (Санкт-Петербург), Автобус № 169а (Санкт-Петербург), Маршруты эток остановечного пункта (5) № 169а (Санкт-Петербург), Маршруты от остановечного пункта (6) № 169а (Санкт-Петербург), Маршруты от остановечного пункта (6) № 169а (Санкт-Петербург), Маршруты от остановечного пункта (7) № 17 № 18 № 18 № 18 № 18 № 18 № 18 № 18				
	ул. Чайковского ул. Чайковского ул. Таврический дворец Тверская ул. Таррический дворец Тверская ул. Таррический сал				
	Кирочная ул. Чернышевская Кирочная ул. В Мучей А. R.				

2.3.3. Обременения объекта

В соответствии с Выпиской из ЕГРН от 18.05.2022г. № КУВИ-001/2022-75509966, ограничение прав и обременение объекта недвижимости не зарегистрировано.

Согласно Письму КГИОП от 12.05.2022 № 07-1565/22-0-1 объект, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Таврический переулок, дом 5, литера A, не относится к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия.

Объект расположен в границах зон охраны и (или) защитных зон объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 (участок O3P3-1(31)).

Требования по сохранению исторических зданий* и режим использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга установлен Законом Санкт-Петербурга от 19.01.2009 N 820-7 (в редакции, вступившей в силу 01.08.2021) "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон".

*Исторические здания - здания (строения, сооружения) различных исторических периодов не состоящие на государственной охране как объекты культурного наследия: в центральных районах -построенные до 1917 г.: в остальных районах - до 1957 г. и деревянные 1-2 этажные здания, построенные до 1917 г. (год постройки включительно).

В соответствии с п.1 статьи 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов".

Фотографии объекта



Фото 1. Ближайшее окружение Объекта оценки (Шпалерная улица)

Фото 2. Ближайшее окружение Объекта оценки (Кавалергардская улица)






Фото 3. Ближайшее окружение Объекта оценки (Тверская улица)

Фото 4. Ближайшее окружение Объекта оценки (Таврическая улица)








Фото 18. Входная группа Объекта оценки







Фото 20. Входная группа Объекта оценки





Фото 31. Типичное состояние Объекта оценки

2.3.4. Акт осмотра помещения

${\bf A} \ {\bf K} \ {\bf T}$ контрольного осмотра помещения от 4 апреля 2024 года

1. Адрес объекта:

Санкт-Петербург, переулок Таврический, дом 5, литера. А, помещение 3-Н

2. Данные по помещению:

	Кадастровый номер	Плошаль, Занимаемый н Наличие					F	Соммуни	кации*	
№	помещения	KB. M	этаж	Тип входа	окон	Состояние	Эл.	Вод	От.	Кан.
1	78:31:0111101:1507	50,6	цокольный	*	+	*	+	+	+	+

Примечания, обозначенные символом *:

- Тип входа: общий со двора
- Состояние: неудовлетворительное;
- Инженерные коммуникации: визуально выявлены элементы электроснабжения, водоснабжения, отопления, канализации;

В результате обследования выявлено:

- Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц, захламлено, в ч.п.1 в полу установлена запорная арматура;
- Согласно Акту обследования Объекта нежилого фонда от 30.05.2022 г. в помещении имеются перепланировки:
 - о оконные проемы в ч.п.4,5,6 зашиты;
 - о перегородки между ч.п.1,4,5,6 в неудовлетворительном состоянии, частично разрушены

Ф. И. О.	Наумова Я. А.
Подпись	Haymolof



2.4. Выводы по анализу наилучшего использования объекта оценки

При определении наиболее эффективного использования объекта было учтено следующее:

- Объект оценки представляет собой встроенное нежилое помещение 3-H, расположенное на территории Центрального района города Санкт-Петербурга, в Таврическом переулке в доме 5, литера А
- Этаж расположения оцениваемого помещения цокольный. Площадь составляет 50,6 кв.м. Имеется общий вход со двора. Состояние Объекта характеризуется как неудовлетворительное. Объект инженерно-обеспеченный.
- Доступ к объекту оценки не ограничен. Таврический переулок характеризуется низкой интенсивностью пешеходных и транспортных потоков.
- Здание, в котором находится Объект оценки, торцом выходит на Таврическую улицу. Напротив расположена территория ГУП Водоканал. Встроенные коммерческие помещения на нижних этажах используются, в основном, как офисные или сервиснобытовые. Помещения на верхних этажах используются как жилые, либо для размещения гостиниц, хостелов.

Вышесказанное, а именно характеристики локального местоположения, а также характеристики самого помещения, позволяет позиционировать объект в секторе встроенных помещений универсального (свободного, в том числе сервисного, офисного и т.п.) назначения.

Результаты проведения оценки*

Рыночная стоимость объекта оценки, руб. с учетом НДС	2 900 000
Удельная стоимость руб./кв.м с учетом НДС	57 312
Диапазон стоимости, руб.	2 610 000 – 3 190 000
Рыночная стоимость объекта оценки, руб. без учета НДС	2 416 666,67
Удельная стоимость руб./кв.м без учета НДС	47 760

* Учитывая, сложную политическую обстановку, которая сформировалась на фоне военного конфликта, в отношении Российской Федерации введены и продолжают вводится различные экономические санкции, что создает неопределенность, обусловленную нестабильностью экономики и повышением уровня сложности прогнозирования и, как следствие, повышением рисков. Полностью учесть влияние сложившейся ситуации на рынок коммерческой недвижимости в долгосрочной перспективе, учитывая инертность рынка недвижимости, невозможно.

В этой связи Оценщики считают необходимым привлечь внимание пользователей отчета к тому, что уровень неопределенности результата оценки существенно превышает неопределенность, обычно получаемую в условиях невозмущенного рынка.

Кроме того, необходимо отметить, что Объект оценки неоднократно² выставлялся на торги Российского аукционного дома и не был продан.



